



Kedelreparation

EGTVED VARMEVÆRK Amba


Søndergade 35
6040 Egtved

Siden midten af 0'erne har en 8,5 MW gaskedel trukket det store læs i produktionen af fjernvarme for Egtved Varmeværk Amba. For ca. 5 år siden konstaterede man vandtab på kedlen, som kom fra utætte rør. Skaden var ikke større end at rørene blev svejst til. Det har vi måtte gøre i to tempi, dog totalt mindre end 10 rør ud af knap 150. Nu tør vi ikke vente længere! Derfor er en reparation sat i gang.

Hvad årsagen til korrosionen skyldes ved vi ikke endnu - det undersøges af et survey firma - og kan først konstateres når kedlen "åbnes". Mandag startede to svejsere med at skære en del af kedlens rør ud. Det rådgivende ingeniørfirma, der skal hjælpe os med at finde årsagen, har været på besøg både mandag og tirsdag for at skaffe sig bevismateriale til undersøgelse af korrosionen. "operationen" skal sikre kedlen mange års levetid endnu.



Kedlen forventes at producere varme igen fra fredag.



Kedlen set indefra. Brandkammeret ligger inde bag det store rør. Selv efter at NY PRODUKTION er i driftssat kan kedlen ikke undværes. Den kommer ikke til at indgå i den primære produktion men skal supplere ved nedbrud etc.

Mens kedlen er under reparation er solen + akkutankene varmekilden. Vi er derfor glade for hver en solstråle i denne uge!